Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.

ID prodotto: PNL9M16

Il cavo IDC seriale a seriale per montaggio a pannello PNL9M16 da 40 cm ca. presenta un collegamento al collettore della scheda madre a 10 pin (IDC) a un'estremità e una porta per connettore maschio DB9 per montaggio a pannello all'altra: una risposta semplice per l'aggiunta di una porta seriale DB9 (RS232) a qualsiasi sistema di computer dotato di una presa seriale RS232 per montaggio a pannello.Questa soluzione economica risolve problemi di compatibilità tra computer moderni e periferiche seriali di vecchia generazione.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Presenta una porta per montaggio a pannello standard per applicazioni seriali RS232

Caratteristiche

• Consente il fissaggio di una porta seriale DB9 (RS232) a un quadro o piastra a muro esistente

• Consente l'aggiunta di hardware di vecchia generazione a sistemi più recenti

Connettore/i		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Connettore A	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
	Connettore B	1 - IDC (10 pin, header scheda madre)
Note/requisiti speciali		
	Nota	Conforme alla specifica Apex10-Everex-Intel; consultare lo schema di cablaggio nella scheda Supporto
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-10 to 105 (14°F to 221°F)
	Temperatura di conservazione	-5 to 40 (23°F to 104°F)
	Umidità	45%~80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Grigio
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	16.0 in [406.4 mm]
	Lunghezza prodotto	16.0 in [40.6 cm]
	Larghezza prodotto	1.2 in [3.2 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.6 oz [17 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	0.0 in [0.1 mm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	8.7 in [22 cm]

	Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [22 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.