

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro

ID del Producto: CABCAGENUT6B



Este paquete de 50 tuercas enjauladas M6 resulta práctico a la hora de instalar equipo en racks, como sus servidores y equipos de red o de audio/vídeo. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

También es útil para la instalación de nuevos racks y armarios de servidores: ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una o varias tuercas. Este paquete de contenido a granel garantiza que se tienen las tuercas enjauladas suficientes cuando se necesitan para su instalación.

Las tuercas enjauladas para rack de servidores tienen un acabado en color negro con aspecto impecable.

Este paquete CABCAGENUT6B está avalado con una garantía de 2 años por StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instale su equipo estándar de montaje en rack en un armario o rack de servidores

Características

- Fabricación en acero de color negro

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Incluye cincuenta tuercas enjauladas M6
- Hassle-free installation with cage nut installation tool included

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Incluido	Tuercas Jaulas
Cantidad por paquete	50
Tipo(s) de Rosca	M6

Características Físicas

Longitud del Producto	0.0 in [1 mm]
Ancho del Producto	0.0 in [1 mm]
Altura del Producto	0.0 in [1 mm]
Peso del Producto	7.6 oz [215.5 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [11 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 oz [219.8 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Tuercas Jaula M6 cage nut installation tool
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.