


BUSCADOR DE CABLES UHD

Encuentre el tipo y la longitud perfecta de cable de Tipo Profesional para su configuración

Los cables y adaptadores* StarTech.com están diseñados para aplicaciones profesionales y comerciales en donde el rendimiento, la compatibilidad, la durabilidad y la fiabilidad son fundamentales.



Paso ①
 Seleccione el Conector del Ordenador

HDMI

Paso ②
 Seleccione el Conector del Monitor/Pantalla

HDMI, DisplayPort

Paso ③
 ↔ Longitud del Cable

	HDMI	DisplayPort
Adaptador	-	128-HDMI-DISPLAYPORT*
20"/50cm	HDMM21V50CM	-
3'/1m	HDMM21V1M	-
6'/2m	HDMM21V2M	HD2DPMM2M*
10'/3m	HDMM21V3M	HD2DPMM3M*
12'/4m	HDMM21V4M	-
16'/5m	HDMM21V5M	-

Paso ①
 Seleccione el Conector del Ordenador

DisplayPort

Paso ②
 Seleccione el Conector del Monitor/Pantalla

HDMI, DisplayPort, USB-C

Paso ③
 ↔ Longitud del Cable

HDMI	DisplayPort	USB-C
DP2HD4K60H*	-	-
-	-	-
DP2HDMM1MB*	DP14VMM1M	CDP2DP141MBD
DP2HDMM2MB*	DP14VMM2M	CDP2DP142MBD
DP2HDMM3MB*	DP14VMM3M	-
-	DP14VMM4M	-
DP2HDMM5MB*	DP14VMM5M	-

Paso ①
 Seleccione el Conector del Ordenador

USB-C con Modo Alt de DP o Thunderbolt 3/4

Paso ②
 Seleccione el Conector del Monitor/Pantalla

HDMI, DisplayPort, USB-C

Paso ③
 ↔ Longitud del Cable

HDMI	DisplayPort	USB-C
USBC-HDMI-CDP2HD4K60*	CDP2DP14B	-
-	-	USB31CCV50CM*
CDP2HDMM1MH*	CDP2DP141MB	USB31CCV1M*
CDP2HDMM2MH*	CDP2DP146B	-
CDP2HDMM3MH*	-	-
CDP2HDMM4MH*	-	-
CDP2HDMM5MH*	-	-