


SELEZIONA IL CAVO UHD

Trovate il tipo e la lunghezza di cavo ad alte prestazioni adatto alla vostra installazione

I cavi e gli adattatori* StarTech.com sono progettati e disegnati per applicazioni professionali e commerciali in cui prestazioni, compatibilità, durata e affidabilità sono un requisito fondamentale.



Passo ①
 Selezione del connettore del computer

HDMI

Passo ②
 Selezione del connettore del monitor/display

HDMI, DisplayPort

Passo ③
 Lunghezza del cavo

	HDMI	DisplayPort
Adattatore	-	128-HDMI-DISPLAYPORT*
20"/50cm	HDMM21V50CM	-
3'/1m	HDMM21V1M	-
6'/2m	HDMM21V2M	HD2DPMM2M*
10'/3m	HDMM21V3M	HD2DPMM3M*
12'/4m	HDMM21V4M	-
16'/5m	HDMM21V5M	-

Passo ①
 Selezione del connettore del computer

DisplayPort

Passo ②
 Selezione del connettore del monitor/display

HDMI, DisplayPort, USB-C

Passo ③
 Lunghezza del cavo

	HDMI	DisplayPort	USB-C
	DP2HD4K60H*	-	-
	-	-	-
	DP2HDMM1MB*	DP14VMM1M	CDP2DP141MBD
	DP2HDMM2MB*	DP14VMM2M	CDP2DP142MBD
	DP2HDMM3MB*	DP14VMM3M	-
	-	DP14VMM4M	-
	DP2HDMM5MB*	DP14VMM5M	-

Passo ①
 Selezione del connettore del computer

USB-C con modalità DP-Alt o Thunderbolt 3/4

Passo ②
 Selezione del connettore del monitor/display

HDMI, DisplayPort, USB-C

Passo ③
 Lunghezza del cavo

	HDMI	DisplayPort	USB-C
	USBC-HDMI-CDP2HD4K60*	CDP2DP14B	-
	-	-	USB31CCV50CM*
	CDP2HDMM1MH*	CDP2DP141MB	USB31CCV1M*
	CDP2HDMM2MH*	CDP2DP146B	-
	CDP2HDMM3MH*	-	-
	CDP2HDMM4MH*	-	-
	CDP2HDMM5MH*	-	-